

# Eigenschaften

- Konverter zum Anschluss der statischen Wind-Sensoren QUATRO-MET, -IND und -NAV
- einfachste Möglichkeit der Umwandlung eines NMEA 0183 Protokolls in einen analogen Stromausgang
- Ausgangssignale 0...20 mA oder 4...20 mA mittels Jumper einstellbar
- anwendungsspezifische Messbereiche sehr einfach einstellbar mittels Jumper
- weiter Temperatur-Einsatzbereich von 0°...+50°C
- für die typischen Wetterparameter:
   Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Lufttemperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und Taupunkttemperatur



Der NAK-Konverter ist speziell für den Einsatz mit dem Wetter-Sensor QUATRO konzipiert.

Jeweils eines der seriellen Ausgangsprotokolle des QUATRO NMEA0183: \$WIMWV, \$WIMHU and \$WIMTA / \$WIMMB wird entsprechend umgewandelt in einen der beiden analogen Ausgänge 0(4) .. 20 mA (out1 and out2).

Die Zuweisung erfolgt entsprechend der folgenden Tabelle:

NMEA String:	out1:	out2:
\$WIMWV	Windrichtung	Windgeschwin- digkeit
\$WIMHU	rel. Feuchte	Taupunkt- temperatur
\$WIMTA/\$WIMMB	Temperatur	Luftdruck

Durch einem Präzision Widerstand (0.1%) kann die Stromausgang leicht in einen Spannungsausgang umgewandelt werden.


Die maximale Ausgangsspannung kann 6 Volt betragen, d.h. der Maximalwert des Widerstandes ist 300 Ohm.


Die Versorgungsspannung der Schnittstelle beträgt 24V<sub>DC</sub>.

Der +12V<sub>DC</sub>/100mA -Ausgang kann für die Versorgung einer Hilfselektronik genutzt werden.



Prinzipdarstellung










Die Jumper dürfen nicht unter Spannung geschaltet werden! Neue Einstellungen werden erst nach erneuter Spannungseinschaltung aktiviert.

Die Funktionen liegen auf den unten benannten Jumpern JP2 bis JP 5. Der linkeste Jumper ist ein Index-Pin.



#### Jumper JP2 low/ high Bereich:

Für die Datenprotokolle \$WIMWV und \$WIMMB können die Messbereiche entsprechend der folgenden Tabelle gewählt werden. Die Einheiten werden automatisch interpretiert.

<b>NMEA</b> string	Einheit	low (JP2 open)	high (JP2 closed)
\$WIMWV	m/s	50	85
\$WIMWV	km/h	180	300
\$WIMWV	knots	100	170
\$WIMMB	mbar	600900	8001100

### Jumper JP3 Ausgang (offset) 0(4) .. 20 mA:

	low (JP3 open)	high (JP3 closed)
output range	020 mA	420 mA

## Jumper JP4+JP5 entscheiden über Konvertertyp:

(Für jeweils eine der Zeilen (string) wird ein NAK benötigt.)

JP4	JP5	Converter type
closed	closed	\$WIMWV
open	closed	\$WIMHU
open	open	\$WIMTA / \$WIMMB



(90249) NMEA-Analog-Konverter NAK Ident-Nr. 00.90249.300 000

#### Messbereiche bei Ausgangssignalen 0(4)...20 mA:

Windgeschwindigkeit 0...50 oder 85 m/s (gilt für QUATRO)

0...180 oder 300 km/h 0...100 oder 170 knots

Windrichtung 0...360°
rel. Luftfeuchte 0...100% r. F.
Lufttemperatur -30...+70°C
Taupunkttemp. -30...+70°C

Luftdruck 600...900 mbar oder 800...1100 mbar

(mittels JP2 einstellbar)

**Genauigkeit:** 0.1%/ 0.02 mA bei 20°C **Auflösung:** 0.025%/ 0.005 mA **Einsatzbereich:** Temperaturen 0...+50°C

Lagertemperatur: -20...+85°C

Stromverbrauch: 50 mA max. (ohne angeschlossene Hilfselektronik)

150 mA max. (mit angeschlossener Hilfselektronik)

Lastwiderstand:max. 300 Ohm (6 Volt)Montage:DIN Schiene NS-35Abmessungen:73 x 49 x 53 mm

Schutzklasse: IP 20

Schnittstelle: RS 422/ 485 listener mode Datenprotokolle: seriell gemäß NMEA0183:

\$WIMWV; \$WIMHU; \$WIMTA; \$WIMMB

**Baudrate:** 4.800 baud, 8 N 1

Eingangsfrequenz: max. 4 Hz

**EMV/ EMI** IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4



## Fehlercode:

Ist der 4...20 mA - Ausgang gewählt, wird mit dem Wert "0 mA" ein Fehlercode ausgegeben, bei:

- Unter- oder Überschreitung der Eingangssignale
- kein Eingangssignal innerhalb 30 s
- nicht korrekter Anschluss/ Verbindung





Quality System certified by DQS according to DIN EN ISO 9001:2000 Reg. No. 003748 QM

Technische Änderungen vorbehalten. 90249\_b-de.pmd 19.04

 MessCom GmbH
 Tel
 +49-(0)2234-96 41-00

 Augustinusstraße 11c
 Fax
 +49-(0)2234-96 41-10

 50226 Frechen
 E-Mail
 info@messcom.de

 Germany
 Internet
 www.messcom.de